



クイックスタート

インストール

- ① VGAからコンポーネント/HDTV
- ② S-video ケーブル
- ③ コンポジットビデオケーブル
- ④ USB ケーブル
- ⑤ オーディオケーブル
- ⑥ VGA ケーブル



接続



コンピュータへの接続

1. プロジェクターとコンピュータの電源がともにオフになっていることを確認してください。
2. VGAケーブルの片方をプロジェクターのVGA INコネクタに接続し、VGAコネクタのもう片方をコンピュータに接続し、しっかりと締めてください。
3. 電源コードをプロジェクタのAC電源ソケットに差し込み、もう片方をコンセントに差し込みます。

プロジェクターの電源を入れる

1. レンズキャップを取り外します。
2. まずプロジェクターの電源を入れてからコンピュータの電源を入れます。
3. 位置、焦点、ズームを調整します。
4. プレゼンテーションを始めましょう。

プロジェクターの電源を切る

1. 電源ボタンを2回押します。
2. プロジェクターのファンが停止するまでは、AC電源コードを外さないでください。